

Villelongue dels Monts

Atterrissement n° 185 et 187



0 Localisation de l'atterrissement

--- Perspectives d'écoulement






Atterrissement amont



Atterrissement aval

2 Caractérisation de l'atterrissement



Bande active 1940
Zone à traiter
Le Tech




1942



2024

3 Evolution diachronique

- Remise à la pente d'équilibre des encoches d'érosion existantes (60 ml de long et 5ml de large)
- ▭ Débroussaillage mécanique et dessouchage (env. 16 000m²) et ripage
- - Remise à la pente d'équilibre le Chenal secondaire existant de 250 ml de long et 8 ml de large et 2ml de profondeur



Arasement du banc (20 ml de large, 100 ml de long, 1m de profondeur)+mise en déblais le long du Tech


Zone humide

Enlèvement des rhizomes de Canes (1000 m²)

Objectifs :

- Favoriser la mise en eau de la zone humide en aval
- Diversifier les écoulements et les habitats
- Favoriser la reprise sédimentaire

- Débroussaillage/dessouchage/ripage (env. 5980m²)
- ▭ Arasement du banc sur 2000 m² et 0,80 cm de profondeur (1 600 m³)
- - - Création d'un Chenal secondaire de 200 ml de long et 10 ml de large et 2 m de profondeur





Légende :

Débroussaillage mécanique

Encoches d'érosion

Chenal secondaire

Traitement canne de Provence

6 Suivis post travaux, post crue



- Levés topographiques
- Analyse granulométrique
- ☐ Prise de vue drone, hauteur 30 m
- Sens de prise vue de la photo